

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO SOBRE AS CONDIÇÕES DA UPA DE TEIXEIRA DE FREITAS

INTRODUÇÃO

Este relatório tem como objetivo apresentar, de forma documental as condições estruturais e sanitárias da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Teixeira de Freitas, com base em registros fotográficos realizados no local, no dia 08 de março de 2025. As imagens coletadas evidenciam situações preocupantes que comprometem a qualidade do atendimento, a segurança dos pacientes e as condições de trabalho dos profissionais de saúde. A documentação fotográfica reforça a necessidade de medidas urgentes para garantir um ambiente adequado e digno para todos.

1. INFRAESTRUTURA PRECÁRIA

- **Janelas quebradas ou sem vidros**, expondo pacientes e profissionais a fatores externos, como poeira, chuva e insetos.



- **Mofo no teto da UPA**, demonstrando falta de manutenção e riscos à saúde respiratória dos presentes.




- **Banheiro masculino sem mictório e com paredes muito sujas**, evidenciando a falta de higiene e estrutura básica.



- **Portas importantes quebradas**, impedindo o acesso a determinadas áreas essenciais para o atendimento.



- **Paredes do pronto-socorro muito sujas, demonstrando falta de higienização adequada.**



- **Prateleiras de materiais descartáveis sem condições sanitárias, pondo em risco a segurança dos pacientes.**



2. FALTA DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS E ORGANIZAÇÃO

- **Poltronas rasgadas**, sem a devida manutenção para o conforto dos pacientes.



- **Equipo de transfusão estéril vencido**, apresentando um grave risco à segurança dos procedimentos médicos.



- **Materiais de nebulização abertos no lugar de materiais novos**, conforme registrado pelo presidente da Câmara, Jonatas dos Santos.



- **Sala de inalação com aspecto de total abandono, com paredes deterioradas e macas demais para o espaço reduzido.**



- **Fralda sendo utilizada na quina da porta para amortecer impacto, evidenciando improvisação na estrutura.**



- **Sala de utilidades guarda de roupas sujas em condição de total descaso,** incluindo a presença inadequada de uma comadre na prateleira. Equipos pendurados de forma inadequada, como se estivessem secando, comprometendo a esterilização dos materiais.



- **Desorganização na farmácia da UPA, com objetos indevidos como capacetes em locais impróprios.**



- **Sala de armazenamento de materiais e roupas limpas com objetos inadequados**, como computadores descartados em prateleiras, colchão e escada de manutenção em locais impróprios.



- **Kits de nebulização usados e espalhados no balcão**, sem condição de uso seguro.



- **Macas e materiais danificados armazenados em locais inadequados**, comprometendo a circulação e a segurança no ambiente.



3. IMPACTO NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO

- **Pacientes sendo atendidos nos corredores**, sem a estrutura necessária para um atendimento digno.



CONCLUSÃO

As condições registradas na UPA de Teixeira de Freitas demonstram um cenário preocupante, que requer intervenção imediata das autoridades responsáveis. A falta de estrutura adequada, aliada à presença de materiais vencidos e ao estado precário das instalações, coloca em risco a saúde e a segurança dos pacientes e profissionais. É necessário implementar medidas para garantir um atendimento adequado e eficiente à população.

RECOMENDAÇÕES

1. **Revisão imediata das condições estruturais da unidade**, garantindo manutenção adequada.
2. **Higienização e organização das salas e áreas de armazenamento de materiais.**
3. **Reposição de equipamentos e insumos médicos dentro da validade.**
4. **Treinamento e fiscalização sobre a gestão dos materiais hospitalares.**
5. **Acompanhamento e auditoria regular das condições da unidade.**